



- ◆ 用于测量台阶高度和缝隙宽度
- ◆ 分辨率:0.01mm/0.0005"
- ◆ 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换
- ◆ 滑动开机, 自动关机
- ◆ 带数据输出(数据线货号: 100-11 或 100-12)
- ◆ 不锈钢尺身
- ◆ 配对零块

阶缝



货号	量程	精度
437-001-11	0-12.7mm/0-0.5"	±0.03mm



对零块(标配)

