




- ◆ 用于测量薄工件、小工件、渗碳层、硬化层和镀层的硬度
- ◆ 自动转塔
- ◆ 可自动转换为洛氏和布氏硬度单位
- ◆ 触摸屏



测量软件(选配)



技术参数

| | |
|-----------|--|
| 测量范围 | 8-2900HV |
| 试验力 | 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1kgf |
| 单位 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
| 工作台升降 | 手动 |
| 载荷控制 | 自动(加荷/保荷/卸荷) |
| 加荷时间 | 1~99s |
| 物镜 | 10X(观察用), 40X(测量用) |
| 目镜 | 10X |
| 总放大倍数 | 100X(观察用), 400X(测量用) |
| 最大试样高度 | 100mm |
| 压头中心至机身距离 | 130mm |
| X-Y工作台 | 尺寸: 100×100mm |
| | 行程: 25×25mm |
| | 分度值: 0.01mm |
| 尺寸 | 540×260×650mm |
| 重量 | 50kg |

标准配件

| | |
|---------|----|
| 主机 | 1个 |
| 10X测微目镜 | 1个 |
| 水平仪 | 1个 |
| 显微维氏硬度块 | 1个 |
| X-Y工作台 | 1个 |
| 触摸笔 | 1个 |
| 防尘罩 | 1个 |
| 薄片夹持器 | 1个 |
| 细丝夹持器 | 1个 |
| 平口钳 | 1个 |

硬度计

可选配件

| | |
|--------|--------|
| 影像测量系统 | HVS-MS |
|--------|--------|